Qu'est-ce qu'un thermomètre à résistance ?

Les thermomètres à résistance sont des composants électriques qui utilisent la variation de la résistance électrique du conducteur en fonction de la température, pour la mesurer . (par exemple Pt100)