Quelle est la définition du terme « linéarité » ?

On désigne par non-linéarité ou linéarité l'écart maximal du signal de mesure entre une courbe caractéristique linéaire idéale et la courbe caractéristique réelle. Elle est indiquée en pourcentage de la plage de mesure (% FS).