

Wie ist der Begriff Linearität definiert?

Die maximale Abweichung des Meessignals zwischen einer idealen geraden Kennlinie und der realen Kennlinie bezeichnet man als Nichtlinearität bzw. Linearität. Die Angabe erfolgt in Prozent des Messbereichs (% FS).