

Comment est définie une alternance de charge pour les pressostats / transducteurs de pression ?

L'alternance de charge est définie par

- le biais de la vitesse d'augmentation de la pression,
- de la fréquence et
- de la courbe de pression.