

Quelles sont les mesures que Barksdale recommande pour prévenir les pics de pression ?

Vis d'amortissement, conduite souple, accumulateur de pression, installation décentralisée.